작업 영역
안전 영역

내 디자인 업로드

# DIY 스티커 (A6)_작업가이드

- 유의사항을 참고하시고 **guide 레이어는 반드시 삭제**해주시기 바랍니다.
- **인쇄만하기 옵션 선택시** 반드시 **cut 레이어를 삭제**해주시기 바랍니다.
- 화이트 인쇄를 사용하실 경우 화이트 인쇄용 가이드를 사용해주시기 바랍니다.

## ❶ 칼선은 cut레이어에 M100 컬러 벡터 그래픽 작업 필수

칼선은 반드시 cut 레이어에 **M100 컬러**의 **벡터선으로 구성**되어야 합니다. 칼선에는 그라데이션, 투명도 등 각종 **효과적용 및 비트맵 이미지 사용은 제작이 불가**합니다. **(레이어명 및 순서 변경금지)**




순서변경 및 칼선효과 적용 불가 (X) | 칼선 벡터 M100 사용 (O)

## ❷ 칼선 앵커 포인트 갯수 제한

칼선이 복잡한 경우 제작이 불가능하므로 각 사이즈별 앵커 포인트 갯수에 맞게 작업해야 합니다.
**(A4 : 3,500pts / A5 : 1,750pts / A6 : 870pts / 75x170 - 700pts / 100x100 - 700pts)**




복잡한 칼선 및 갯수 초과 (X) | 선단순화 (simplify) 작업 필요 (O)

## ❸ 인쇄될 그래픽(이미지) 영역 칼선보다 사방 2mm 크게 작업

인쇄 그래픽과 칼선 사이 **간격이 없는 경우 배경색이 보일** 수 있으며, 전링 시 발생할 수 있는 0.5-1mm의 **오차를 감안**하여 반드시 **칼선보다 사방 2mm 이상의 작업 영역**을 두고 작업해야 합니다.




그래픽과 칼선 동일 위치 (X) | 사방 2mm 여백 적용 (O)

## ❹ 칼선의 Align Stroke(선 정렬) 중앙 정렬 작업 필수

칼선의 선 정렬이 디폴트 값(중앙 정렬 Center)으로 설정되지 않는 경우 **오류가 발생하여 제작이 지연**되며, 반드시 **Align Stroke to Center(가운데로 선 정렬)**로 설정해 주셔야 합니다.




칼선 정렬 안쪽 또는 바깥쪽 (X) | 칼선 중앙 정렬 적용 (O)

## ❺ 이미지 사용 시 Image Embed(이미지 포함하기) 작업 필수

Image Embed(이미지 포함) 하지 않으면 **이미지 유실**로 인해 **출력 시 이미지가 인쇄되지 않습니다.**
[이미지 선택 → 컨트롤 패널 → **Embed 버튼 클릭** → 이미지 포함이 적용된 경우 **사진 박스에 X표가 없어짐**]



이미지 미포함 상태 (X) | 이미지 포함 상태 (O)

## ❻ 벡터로 된 다양한 그래픽 특수효과 래스터화(Rasterize) 처리 필수

벡터로 된 **블러, 새도우, 3D효과** 등 다양한 그래픽 효과들은 인쇄 장비 **출력 시 표현이 안되는 경우가 발생**하여 반드시 **래스터화(Rasterize)처리**해야 합니다.



벡터로 된 그래픽 특수효과 (X) | 효과 그래픽 래스터화 처리 필수 (O)

## 파일 업로드 전 가이드 레이어 삭제 필수!!

오탈자 및 유의사항을 지키지 않아 발생한 인쇄 오류에 대해서는 책임지지 않습니다.
**최종 파일 저장 전 가이드 레이어를 반드시 삭제**해주시기 바랍니다.
삭제하지 않을 경우 가이드 내용이 함께 출력됩니다.